ad alta sensibilità.

Diametro guaina: «d» su richiesta Lunghezza guaina «L»: su richiesta

Serie MRT con cavo isolato in PVC o Teflon o

Serie MRT-10000 con connettore standard a 2 o 3

Gomma al silicone o Fibra di vetro. Numero di fili: 2-3-4-6 (se doppie) Diametro guaina «d»: su richiesta Lunghezza guaina «L1»: su richiesta Lunghezza cavo «L2»: su richiesta

A piastrina in fibra di vetro

Campo di temperatura max 160°C

Numero di fili: 3-4

Lunghezza cavo «L2»: su richiesta

Dimensioni della piastrina: 10 x 20 mm, sp. 2 mm

Serie OTP-80000 con testa DIN B o mignon con o senza raccordo filettato, con o senza

trasmettitore, semplici o doppie Numero di fili: 2-3-4-6 (se doppie) Diametro guaina «d»: su richiesta Lunghezza guaina «L1»: su richiesta







I termometri a resistenza, comunemente detti termoresistenze, hanno valore nominale di 100, 500 o 1000 Ohm a 0°C. Sono nella maggior parte dei casi composti da un corpo in ceramica con all'interno un avvolgimento di platino; il corpo può essere anche in vetro. Nei sensori piatti, il platino è elettrodepositato sulla superficie. Vengono utilizzate per misure di temperatura di

precisione, hanno un campo di lavoro da -196 a 500/600°C, sono disponibili anche con sensore in Nickel. La classe di precisione normalmente fornita è la CLASSE A, ma sono disponibili anche bulbi

Disponibili anche con doppio elemento, con isolamento in ossido minerale per alte temperature o

in CLASSE 1/3, 1/5, 1/10 DIN o CLASSE B (a norme DIN 43760 e IEC 60751).













^{*}I modelli indicati rappresentano solo una minima parte della nostra gamma di sonde.

